

基站横联 - 错误 #3791

HL板卡与evmt4板卡，在gps同步后，启动协议栈通过wireshark抓包发现sfn差100即 evmt4 要比HL板卡快1s的时间。

2025-07-22 17:50 - 战 弋戈

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. evmt4 使用tfu_sleep8.out 版本在同步sfn后退出版本比HL板卡快1s。 2. HL板卡使用外同步版本。 可能出问题的地方： 等待tod的时间不够，导致读取的是上次时间。			

历史记录

#1 - 2025-07-23 17:24 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中