

3.0基站产品测试 - 错误 #3810

3.1.2pre1T5版本，网管设备监控内射频单元信息通道开关显示与实际不符

2025-07-24 16:43 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-24 16:43 - 程鹏

3.1.2pre1T5版本，网管设备监控内射频单元信息通道开关显示与实际不符，只开2通道会显示4通道全都打开

#2 - 2025-07-25 11:59 - 赵晓辉

- 指派给从赵晓辉变更为李宇哲

#3 - 2025-07-25 15:29 - 李宇哲

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从李宇哲变更为程鹏

已修改合入版本3.1.3