

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3820

#### 3.1.3\_Pre1T1基站DU启动过程coredump

2025-07-28 10:59 - 牛兵桃

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
<b>描述</b>			
立伟已经定位清楚，json文件没更新；			

#### 历史记录

#1 - 2025-07-29 16:10 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

已与李明新确认，是ap\_driver的配置文件未在3.1.3\_Pre1T1大包中更新导致的。

#2 - 2025-07-29 16:11 - 周立伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为牛兵桃

更新ap\_driver的配置文件后重新打3.1.3\_Pre1T1大包

#3 - 2025-07-29 18:00 - 牛兵桃

- 状态从转测试变更为已关闭

重新发布版本后验证通过。