

基站横联 - 错误 #3825

EVMT4 发端，core7挂死

2025-07-29 12:28 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马 凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 12:28 - 高峰

cfgDat文件应包含 ConfigPbch_dd.dat文件，但缺少该文件；
增加该文件后，不在出现core7挂死问题

#2 - 2025-07-29 12:33 - 高峰

此问题暴露 .dat文件维护存在问题，需要给出解决方案

#3 - 2025-07-29 17:21 - 马 凤波

- 状态从 新建 变更为 已解决