

基站横联 - 错误 #3828

敲桩连续接收时 (敲4) ，静态时隙会有一个TCI没有解出来

2025-07-29 12:37 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张 倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 12:39 - 高峰

敲全收的桩后静态时隙65535 TCI解不对，原因是pss和pdcch跨时隙时，静态时隙pss解出来的候选集参数被L1C动态时隙的参数覆盖修改后测试通过（静态时隙参数和动态时隙参数区分开）

横联L1C 动态时隙候选集都是一样的，不同用户也是一样的
（但如果万一不一样时，动态时隙之间也会存在参数覆盖问题）

#2 - 2025-07-29 16:57 - 高峰

- 状态从新建 变更为 已解决

#3 - 2025-07-29 16:58 - 高峰

同#3818，提重复了

#4 - 2025-08-21 20:45 - 高峰

- 状态从已解决 变更为 已关闭