

网管产品 - 错误 #3836

修改邻区参数reboot基站，有时配置不生效

2025-07-30 12:14 - 孙泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
软件版本：基站：3.1.2pre1T5 网管：YZMM2.2.1 物理环境：单板环境192.168.8.163 问题描述：修改同频邻区参数，网管操作日志显示生效。reboot后起站再次确认参数还为旧配置，切换测试异常；重新再次修改后生效，切换操作正常。 目前怀疑新修改的配置在reboot整站后概率被还原。 问题分析：sysrepo数据存储相关可能需要研发再确认代码。			

历史记录

- #1 - 2025-08-01 15:34 - 马党旗
- 指派给 从 马党旗 变更为 钱伯宁
- #2 - 2025-08-05 09:40 - 钱伯宁
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 孙泽林

排查代码发现同步sysrepo running库到startup库存在互锁风险
之前是修改一条xpath就同步一次，修改优化逻辑为更改全部配置成功后同步一次避免互锁风险，已修改完成自测成功，待合入下个版本测试回归