

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3842

#### 3.1.3pre1T1版本，测试时du出现coredump挂死。

2025-08-01 14:05 - 程鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
<b>描述</b>			
3.1.3pre1T1版本，测试时du出现coredump挂死，log分析发现挂死前存在TTI抖动影响了MAC调度，内存异常导致COREDUMP。			