

3.0基站产品测试 - 错误 #3851

DU RLC模块Log优化，解耦RLC ue Log使用Mac模块YS_DL控制问题

2025-08-04 15:05 - 郭 锁奇

状态:	转测试	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭 锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
DU RLC模块Log优化，解耦RLC ue Log使用Mac模块YS_DL控制问题，两个模块分别控制自己的log。			

历史记录

#1 - 2025-08-05 09:25 - 韩 伟

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 韩 伟 变更为 郭 锁奇

代码已修改合入，RLC_UE模块控制ue相关log，与YS_DL模块控制解耦。