

产品3.0平台 - 错误 #3876

不同型号的gps会导致sfn不能对齐

2025-08-07 19:43 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
移远 天工			

历史记录

#1 - 2025-08-07 19:45 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 战 弋戈

通过修正读取gsa的时间是否延迟多少来进行，现在统一延迟700ms。

#2 - 2025-08-11 12:04 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 已解决