

产品3.0平台 - 错误 #3883

测试uu口，打印if\_nametoindex: No such device

2025-08-11 09:53 - 游起君

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 已解决 | 开始日期:   | 2025-08-11 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 游起君 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |            |
| Thread T5 priority: 0, policy:0, cpuid:1 sockId:0<br>Thread ReceiveFromLlc priority: 0, policy:0, cpuid:3<br>logfile: /run/yz_zlog_20250809183713.log<br>logfile: /run/yz_zlog_20250809183723.log<br>if_nametoindex: No such device<br>if_nametoindex: No such device |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-08-11 11:03 - 游起君

- 状态从新建变更为进行中

与李常沟通，发现应该是uu创建异常造成的，通控模块配置默认路由无uu口才打印的错误信息

#2 - 2025-08-18 14:03 - 游起君

uu口测试通过后验证ok再关闭

#3 - 2025-09-04 15:11 - 游起君

- 状态从进行中变更为已解决

通过这几天的uu口测试，验证了通控模块可以正常加入uu默认路由