

3.0基站产品测试 - 错误 #3886

版本Rel_3.1.3_Pre1T2测试，当eht2的ip不存在时，不能影响baseservice服务启停

2025-08-11 11:42 - 杨凯

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
版本Rel_3.1.3_Pre1T2测试，当eht2的ip不存在时，不能影响baseservice服务启停			

历史记录

#1 - 2025-08-19 15:55 - 宋承立

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从宋承立变更为杨凯

已规避eth2 ip影响baseService启动的问题
限定socket只接收eth2的数据

#2 - 2025-08-19 16:06 - 杨凯

- 文件包和config.rar已添加

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已实现解决

#3 - 2025-08-25 14:07 - 杨凯

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

包和config.rar	9.18 MB	2025-08-19	杨凯
--------------	---------	------------	----