

3.0基站产品测试 - 错误 #3890

Rel_3.1.3_Pre1T2版本，ICIC开关DU侧未合入修改

2025-08-11 15:28 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
Rel_3.1.3_Pre1T2版本，ICIC开关DU侧未合入修改			

历史记录

- #1 - 2025-09-04 13:53 - 李宇哲
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 李宇哲 变更为 杨凯

文件

ICIC.jpg	273 KB	2025-08-11	杨凯
----------	--------	------------	----