

基站横联 - 错误 #3893

上海某一块HL板卡，协议栈运行中不定时存在osp free() crash

2025-08-11 20:29 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
0x00000020453796c0 in free () from /lib/libc.so.6			
0x0000000000419430 in osp_local_shell_main (szCmdNow=szCmdNow@entry=0x46ac68 <g_abuf> "[ERROR]:osp_ape_shell_proc")			
at /public/xuebaozhu/AP/ucp4008_platform_arm-applicationoon_platform_V2.1_2024_week25/osp/src/ospNetShell.c:95			

历史记录

#1 - 2025-08-25 12:29 - 战 弋戈

根据#3926的描述，cp端会发送数据存储到随机地址上，造成的问题。

#2 - 2025-08-25 12:29 - 战 弋戈

- 状态从新建 变更为 已解决

#3 - 2025-09-04 15:04 - 高峰

- 状态从已解决 变更为 已关闭

同 [#3926](#)，无需代码review