

基站横联 - 错误 #3895

CPRI版本, 发送10mins左右, 数字域功率不变了, 怀疑buf未清, ape0心跳不增长

2025-08-11 20:31 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-12 18:37 - 高峰

- 主题从 CPRI 版本, 发送10mins左右, 数字域功率不变了, 怀疑buf未清, 卡死了, ape0挂死 变更为 CPRI 版本, 发送10mins左右, 数字域功率不变了, 怀疑buf未清, ape0心跳不增长

#2 - 2025-08-18 19:43 - 高峰

- 优先级从 普通 变更为 高

#3 - 2025-08-20 17:30 - 高峰

问题定位, 原因见 [#3926](#) 问题单

#4 - 2025-08-27 17:18 - 宋卿

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 指派给从 宋卿 变更为 高峰

- % 完成从 0 变更为 100

HI_dev_2分支

SHA-1: dbe4443b216696775c10600cccaca0eeeb904714

- 错误#3926, 注释合入

#5 - 2025-09-04 15:06 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

- 指派给从 高峰 变更为 宋卿

同 3926问题, 无需另外代码review