

3.0基站产品测试 - 错误 #3899

[频选调度]，开启频选调度，接入3个ue，上、下行灌包均ok，但是第4个ue接进去后，很快就掉线了。

2025-08-12 16:37 - 王 旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
经过测试，该现象是必现，提单跟踪			

历史记录

- #1 - 2025-08-22 16:06 - 赵 晓辉
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 赵 晓辉 变更为 王 旭初

排序问题，已经修改完成。