

核心网产品 - 错误 #3908

核心网热备测试设备拔掉数据口后15的设备状态和服务状态都是ready

2025-08-13 16:49 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
核心网热备测试设备拔掉数据口后15的设备状态和服务状态都是ready，还可以进行主备倒换，不合理，备设备的数据口断链不具备主备倒换条件；			

历史记录

#1 - 2025-08-18 10:49 - 张松松

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

问题分析：

网线插拔时，产生的网口事件，没有正确的解析导致没有给mon模块产生down事件

解决方案：

根据内核返回的事件flag判断网口up、down事件

#2 - 2025-08-18 10:49 - 张松松

- 指派给 从 张松松 变更为 牛兵桃

下个版本进行测试