

B5G_UE - 错误 #3915

上行不调度时，PUSCH/PUC RF buf未清0

2025-08-16 09:36 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-04 14:00 - 王 金伏
- 【问题描述】上行不调度时，PUSCH/PUC RF buf未清0

【问题原因】上行不调度时，PUSCH/PUC RF buf未清0，射频会一直取BufFer数据残留缓存数据，造成基站侧认为一直有上行数据。

【解决方案】1 射频取数据完成后，对射频BufFer清0 2 终端侧对射频BufFer清0

【问题验证】
- #2 - 2025-09-04 14:02 - 王 金伏
- 状态 从 新建 变更为 进行中