

3.0基站产品测试 - 错误 #3919

3.1.2pre1T5版本，正维基站起站测试时，协议栈启动卡在eth2检测这里，基站失联，无法正常联通。

2025-08-18 11:51 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.2pre1T5版本，正维基站起站测试时，协议栈启动卡在eth2检测这里，基站失联，无法正常联通。 dmesg -c手动清理一下之后可正常使用。			

历史记录

#1 - 2025-08-18 14:03 - 战 弋戈

检查条件不对导致的这个问题。

文件

协议栈流程.jpg	1.33 MB	2025-08-18	程 鹏
-----------	---------	------------	-----