

基站横联 - 错误 #3927

CPRI版本， 概率性出现APE7 deofdm 没有时隙调度（slot type不为RX）

2025-08-18 19:42 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-08-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-20 17:23 - 高峰

可能与 [#3926](#) 问题单相关，需要进一步测试验证

#2 - 2025-08-20 18:38 - 高峰

打开DL_task0测试3次，
1) 1次出现RX不调度问题；
2) 2次PSS解不对(解对2次就不再解)；TCI和TB没问题；

DL_task0不打开测试13次左右，
除了两次跳帧问题，其余PSS/TCI/TB都正常，能连续解对；没有出现RX不调度问题