

3.0基站产品测试 - 错误 #3934

随机接入DU侧RRM接纳失败通知CU发送RRC_REJECT。

2025-08-20 10:45 - 惠帅帅

状态:	新建	开始日期:	2025-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			