

3.0基站产品测试 - 错误 #3951

错误 # 3959 (进行中): get_service_direct读取失败，导致小概率的业务出问题

3.1.3pre1T3版本，下行不通，上行灌包正常，下行灌包速率卡在cu无法发送到du，dbs很低，无法做下行业务。

2025-08-26 15:52 - 程 鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.3pre1T3版本，下行不通，上行灌包正常，下行灌包速率卡在cu无法发送到du，dbs很低，无法做下行业务。			

历史记录

- #1 - 2025-08-29 16:00 - 杨 杨乐
- 状态 从 新建 变更为 转测试
 - 指派给 从 韩 伟 变更为 程 鹏
 - 父任务 被设置为 #3959

和问题单#3959是一个问题，建议关闭该单子

- #2 - 2025-08-30 11:44 - 程 鹏
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

与问题3959是同一个类型问题，在3959追踪。

文件

0826.zip	28.7 MB	2025-08-26	程 鹏
----------	---------	------------	-----