

FirstCall - 错误 #3956

B5G终端整机测试时，GPS tod未同步上，请在相关模块中给出提示。

2025-08-27 10:32 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试时，测试人员不知道GPS tod是否同步上没有。			

历史记录

#1 - 2025-08-27 14:55 - 战 弋戈

在tfu 模块启动时，对gps 是否有有效卫星进行判断，但没有有效卫星时不会往下进行同步处理。

#2 - 2025-08-30 15:14 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 1. 当8a34不同步时，会导致gps不同步，增加对8a34的检查。
- 2. 当gps有效卫星个数不够时，tod虽然有信息输出，但不是有效真是信息，需要对其有效性进行判断。