

3.0基站产品测试 - 错误 #3959

get_service_direct读取失败，导致小概率的业务出问题

2025-08-27 13:55 - 杨 杨乐

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	李 玮璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
1.get_service_direct读取的值只在一个位置读取，然后存放到单例中 2.如果读取失败，可以读取三次，每次sleep 50ms.如果读取三次还失败，则记录日志，重启cu 3.所有的::init_shm()的函数，需要在最后else的分支，将cerr修改为错误级别的日志输出			
子任务:			
错误 # 3951: 3.1.3pre1T3版本，下行不通，上行灌包正常，下行灌包速率卡在cu无法发送到du，dbs很低，无...			已关闭

历史记录

#1 - 2025-08-28 16:44 - 李 玮璇

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-08-29 16:04 - 韩 伟

该问题已经定位，DU侧一直未收到CU下发的包，进而不会进行dbs上报，最终cu将原始dbs消耗完了，问题根因为cu初始化共享内存相关处理有异常，导致一直无法下发业务。问题已和cu沟通对接，cu需要修改此问题。