

3.0基站产品测试 - 错误 #3960

3.1.3pre1T3版本，系统升级后base的cpu占用率高（100%）

2025-08-27 16:18 - 程 鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, YZMM, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-27 18:02 - 宋 承立

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 宋 承立 变更为 杨 凯

【问题原因】
T3版本包，启动baseService时，网卡检测模块启动失败。程序退出过程中，timer线程陷入死循环，导致cpu占用过高

- 【修改方案】
- 1、网卡检测模块已取消回退
 - 2、修改了timer线程的启动位置到其他线程之后，进行规避

【回归方法和注意事项】
多启动几次如果没出现问题，可以关单

#2 - 2025-08-28 09:46 - 杨 凯

- 文件 cpu.png 已添加
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

文件

cpu.png	106 KB	2025-08-28	杨 凯
---------	--------	------------	-----