

产品3.0平台 - 错误 #3966

5.8GHz转频终端不支持1D3U子帧配比，配置报错；

2025-08-28 11:47 - 申江欣

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-28 11:50 - 申江欣

- 文件1D3U报错.jpg 已添加

- 主题从适配3.0一体化基站5.8GHz频段整机，验证协议栈上行业务时，发现目前基于海泰方案的5.8GH 变更为5.8GHz转频终端不支持1D3U子帧配比，配置报错；

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给被设置为杨晋

- 优先级从普通变更为高

适配3.0一体化基站5.8GHz频段整机，验证协议栈上行业务时，发现目前基于海泰方案的5.8GHz转频终端不支持1D3U配比，通过串口进行配置时报错，如附件图片所示

文件

1D3U报错.jpg	22 KB	2025-08-28	申江欣
------------	-------	------------	-----