

产品3.0平台 - 错误 #3986

3.0军特600M基站CFR失效；峰值溢出

2025-08-30 17:20 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版本：Rel_3.1.2_Pre1T4			
问题现象:军特环境测试600M整机发现EVM单通道3.5%左右，双通道3.8%；ACPR较差-37dbc左右；揭老师反馈峰均比太高9dB左右，dpd收敛完，峰值溢出			