

产品3.0平台 - 错误 #3987

9025初始化失败

2025-09-01 11:44 - 王 昊

状态:	新建	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
ERR RETURN: public/src/adi_adrv9025_utilities.c 19973 adi_adrv9025_PostMcsInit			
ERROR: : adrv9025 init:2385 has failed.			
报错如上所示			