

B5G\_UE - 错误 #3990

MAC组包出现问题，3个MAC PDU只打包了BSR的MAC CE和padding，没有携带msg5的MAC PDU数据给PHY，随机接入失败

2025-09-02 10:08 - 刘 播雨

状态:	新建	开始日期:	2025-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
RLC发送给MAC数据包预处理成功后，RLC PDU被删除，导致后面MAC复用的数据为空； 解决：预处理成功后不进行RLC PDU的删除操作			