

B5G_UE - 错误 #3991

trunk版本验证：终端UM灌包速率下降一半，只有30M左右

2025-09-02 10:09 - 刘播雨

状态:	新建	开始日期:	2025-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
分析：查看log发现分段数据发送失败，头和数据从pool中申请的内存地址相同，导致头长度和数据被修改； 规避方案：头和数据使用不同pool进行内存申请；			