

产品3.0平台 - 错误 #3995

EVMT2使用DPD的问题

2025-09-02 16:58 - 王昊

状态:	新建	开始日期:	2025-09-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.打开DPD功能后，有概率出现ANT2功率非额定功率输出，ANT1额定功率输出，且无法通过预留ATT值进行更改。使用3.1.2PR1T4版本			
2.两通道均额定功率输出时，ORX0接受功率溢出导致ANT1DPD不生效，具体表现为			
dpdMeanOrxPower :-4.267375 dBFS			
dpdPeakOrxPower :3.010300 dBFS			