

3.0基站产品测试 - 错误 #3999

[3.0产品测试] 小区启动正常，运行15小时后，网管上显示gps失步

2025-09-04 11:23 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T3			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170			
测试场景：5.8G 下行大容量压力测试（7D2U）			
问题描述：小区启动后，终端灌包600M，运行15小时后，网管上显示gps失步			
研发分析，驱动研发认为GPS出现过失锁，du研发发现8.29号之后这个站上的du上报的gps告警和事件都没了，网管没有收到gps恢复的告警的话一直是gps失步的状态，du需要排查下。			

文件

20250904-112127.jpg	113 KB	2025-09-04	黄毅
20250904-112132.jpg	586 KB	2025-09-04	黄毅
dev_0.rar	16.5 MB	2025-09-04	黄毅