

eMBB2.0 BBIT - 性能 #400

基站的PCIE的 FPGA板卡松动

2021-01-20 20:31 - 张 志乾

状态:	已解决	开始日期:	2021-01-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	gNB-FPGA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:		CPU类型:	
描述			
基站的PCIE FPGA板卡松动，导致服务没有起来。			

历史记录

#1 - 2021-01-27 15:31 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 40

建议FPGA接口打胶

#2 - 2021-01-28 09:32 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 反馈

#3 - 2021-03-11 09:44 - 高峰

参考研华服务器，可以PCIe槽位通过横梁与机箱连接来加固

#4 - 2021-09-15 11:58 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 已解决
- % 完成 从 40 变更为 100

使用胶枪固定fpga及pcie延长线