

3.0基站产品测试 - 错误 #4014

【3.0整机】Rel_3.1.3_Pre1T4,21环境，程序启动，功放通道没有打开

2025-09-05 11:04 - 周 磊

状态:	新建	开始日期:	2025-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.3_Pre1T4,21环境，程序启动，功放通道没有打开			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T4			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.3_Pre1T4,21环境，程序启动，功放通道没有打开			
root@driver:~# cd CTRL/			
root@driver:~/CTRL# ./get_channel			
UART set done			
send buff:7b 06 07 aa aa dc			
get buff:7b 06 07 00 00 88			
get value:0			
root@driver:~/CTRL# ./set_Channel 17			
UART set done			
send buff:7b 06 07 00 11 99			
get buff:7b 06 07 00 00 88			
get value:0			
root@driver:~/CTRL# ./get_channel			
UART set done			
send buff:7b 06 07 aa aa dc			
get buff:7b 06 07 11 00 99			
get value:1100			
root@driver:~/CTRL#			