

3.0基站产品测试 - 错误 #4016

1D3U空口环境上行双流灌包出现重建立失败

2025-09-08 10:32 - 惠 帅帅

状态:	新建	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-08 16:06 - 惠 帅帅
- 文件 重建立抓包.pcap 已添加
- #2 - 2025-09-08 16:13 - 惠 帅帅
- 文件 gnb_du_20250829T213907_20250908062513.yzb.log 已添加
- #3 - 2025-09-08 16:15 - 惠 帅帅
- 17100竞争解决超时删除了GueCb，由于高层不感知，后续重建立流程配置17100 lml公共参数失败。
[421464][2025-09-08T06:25:27.261][MAC_ACCESS][t:470952816][rg_sch_cmnlml.c:3593][DBG][CORE-4]rgSCHLvl1CmnDIRaRspFnlz: crnti¹⁷¹⁰⁰ k0⁰ RA-RSP
SCH Time[35:10] curTime[35:4]
[424295][2025-09-08T06:25:27.426][DUAPP_APP_UE][t:163564400][gnb_du_ue_trans_mgr.cpp:639][DBG][CORE-5]ue_trans_mgr::create_trans_cb:
APP_UE_RRC_CONN_TRANS_CREATED cellid⁰ ueid¹⁷¹⁰⁰ trans_id²⁵⁶ trans_type⁶
- #4 - 2025-09-08 16:15 - 惠 帅帅
- 指派给 从 惠 帅帅 变更为 周 立伟

文件

重建立抓包.pcap	163 KB	2025-09-08	惠 帅帅
gnb_du_20250829T213907_20250908062513.yzb.log	22.2 MB	2025-09-08	惠 帅帅