

基站横联 - 错误 #4020

cpri 控制字测试，协议栈看到接收ru gain和符号号 有时错误

2025-09-08 14:17 - 杨 晋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
经分析，L1C和cp对于dpw_linkgain_symb 中时隙号填写有歧义，最后确定时隙号按0~19填写，L1C把10~19减10，再到对应位置取参数。			

历史记录

#1 - 2025-09-08 14:17 - 杨 晋

- 主题 从 cpri 控制字测试，接收ru gain 有时错误 变更为 cpri 控制字测试，协议栈看到接收ru gain 有时错误

#2 - 2025-09-08 14:17 - 杨 晋

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-09-08 14:18 - 杨 晋

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-09-08 14:24 - 杨 晋

- 主题 从 cpri 控制字测试，协议栈看到接收ru gain 有时错误 变更为 cpri 控制字测试，协议栈看到接收ru gain和符号号 有时错误

#5 - 2025-09-09 18:51 - 高峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

验证通过，杨晋修改CP drv代码。杨晋经验丰富，可以不做代码review