

## 基站横联 - 错误 #4021

### 协议栈配置bannk rx bannk时，看不到L1c上报控制字

2025-09-08 14:19 - 杨晋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-09-08 14:21 - 杨晋

- 状态从新建变更为已解决

- 指派给被设置为杨晋

经测试分析，发现L1C和cp对于dpw\_linkgain\_symb中使能信号使用有歧义，L1C在上报协议栈后才决定清0。修改为L1C读到使能，取信息后立刻清0，修改后测试正确。

#2 - 2025-09-09 18:49 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

- 指派给从杨晋变更为雪峰赖

接口理解问题，赖雪峰代码修改，赖雪峰代码经验应该OK，可以不做review