

3.0基站产品测试 - 错误 #4022

[3.0产品测试] 5.8G整机基站压力测试，4小时后出现DU挂死

2025-09-08 14:25 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	惠 帅帅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T3
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170
测试场景：5.8G 下行大容量压力测试（7D2U）
问题描述：5.8G整机基站压力测试，4小时后出现DU挂死，有core dump文件

历史记录

#1 - 2025-09-08 16:16 - 周立伟
- 指派给从周立伟变更为惠帅帅

文件

core.WORKER_0_1.rar	71.6 MB	2025-09-08	黄毅
---------------------	---------	------------	----