

## FirstCall - 错误 #4025

### 三终端 每5slot 最后一个slot解不对

2025-09-09 09:28 - 葛奇思

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 检视   | 开始日期:   | 2025-09-09 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 雪峰 赖 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |      |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2025-09-09 09:35 - 葛奇思

- 状态从 新建 变更为 已解决

现象：三终端 每5slot 最后一个slot解不对

抓数发现，此slot有数据，打印参数发现dmrsScrambllId错误

错误原因：之前设想提前一个slot下发下一个slot参数，但是L1C比deofdm运行速度快导致本应当前slot使用的参数被覆盖

修改方案：目前L1C没有提前赋值，当前slot赋值给当前运行的PDC使用，默认L1C参数计算比DEOFDM快，目前修改后参数赋值正确

#2 - 2025-09-18 12:21 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 检视

- 指派给从 葛奇思 变更为 雪峰 赖