

5G NR - 功能 #4032

DU读取功放配置加强。

2025-09-09 14:53 - 赵 晓辉

状态:	新建	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU		
描述			
由于在外接功放的情况下需要读取功放型号，常会出现读取不到的情况，因此在DU侧添加等待，尽可能的多读取几次。			