

网管产品 - 错误 #4035

T5版本添加：BOPWER BOOSTING 开关，功放调整开关

2025-09-09 15:52 - 赵晓辉

状态:	反馈	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

```
<ConfigItem name="UL_POWER_BOOSTING_SWITCH" isShow="1" showName="POWER BOOSTING 开关" canEdit="1" showType="Combo"
range="false=>关闭,true=>打开" assoc="" isNum="1" length="" isKey=""
xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/CELL_UL_POWER_CONTROL_CFG/UL_POWER_BOOSTING_SWITCH"></ConfigItem
>
<ConfigItem name="UL_POWER_AMPLIFIER_SWITCH" isShow="1" showName="功放调整开关" canEdit="1" showType="Combo"
range="false=>关闭,true=>打开" assoc="" isNum="1" length="" isKey=""
xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/CELL_UL_POWER_CONTROL_CFG/UL_POWER_AMPLIFIER_SWITCH"></ConfigItem
>
```

添加到 上行功率控制参数配置 这张表的起始。

历史记录

#1 - 2025-09-09 15:59 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 钱伯宁 变更为 薛泽庆

```
<ConfigItem name="UL_POWER_BOOSTING_SWITCH" isShow="1" showName="功率提升开关" canEdit="1" showType="Combo"
range="false=>关闭,true=>打开" assoc="" isNum="1" length="" isKey=""
xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/CELL_UL_POWER_CONTROL_CFG/UL_POWER_BOOSTING_SWITCH"></ConfigItem>
<ConfigItem name="UL_POWER_AMPLIFIER_SWITCH" isShow="1" showName="功放调整开关" canEdit="1" showType="Combo"
range="false=>关闭,true=>打开" assoc="" isNum="1" length="" isKey=""
xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/CELL_UL_POWER_CONTROL_CFG/UL_POWER_AMPLIFIER_SWITCH"></ConfigItem>
```

#2 - 2025-09-10 09:05 - 薛泽庆

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

已同步

#3 - 2025-09-11 20:11 - 马党旗

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#4 - 2025-09-15 11:00 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

#5 - 2025-09-15 11:13 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 反馈
- 指派给从 杨凯 变更为 马党旗

未发现Xpath

#6 - 2025-09-15 11:17 - 杨凯

- 文件 基站T5版本未发现.png 已添加
- 文件 T5详细版本.png 已添加

#7 - 2025-09-16 11:55 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 薛泽庆

#8 - 2025-09-16 15:55 - 薛泽庆
- 指派给从薛泽庆变更为马党旗

没复现

#9 - 2025-09-19 09:43 - 马党旗
- 指派给从马党旗变更为杨凯

文件

基站T5版本未发现.png	114 KB	2025-09-15	杨凯
T5详细版本.png	52.3 KB	2025-09-15	杨凯