

## 基站横联 - 错误 #4036

20M小区，有一端设备开始可以收到2条PSS，然后就解析不到PSS信号

2025-09-09 19:05 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-09-09 19:05 - 高峰

需要接收端同步模块采数分析一下

#2 - 2025-09-15 10:17 - 高峰

- 指派给从马凤波变更为张倩

#3 - 2025-09-15 10:18 - 高峰

现象是：最初可以收到2条PSS，然后就收不到PSS。

定位发现L2如下问题：

L2 收到静态时隙TB后，重新下发了HL common cfg消息；

重配HL common cfg内容与初始内容频点相关信息有不同，怀疑L2第二次下发的参数错误导致

#4 - 2025-09-15 10:21 - 高峰

- 主题从20M小区，有一端设备解析不到PSS信号变更为20M小区，有一端设备开始可以收到2条PSS，然后就解析不到PSS信号

L2 收到静态时隙TB后，重新下发了HL common cfg消息；

重配HL common cfg内容与初始内容频点相关信息有不同，怀疑L2第二次下发的参数错误导致

#5 - 2025-09-15 14:31 - 高峰

L2 TB中带的参数导致系统带宽异常，从51RB更改为52RB；导致其他参数异常。

L2修复后，此问题未复现；并且另外一端的TB解不对问题也一并不再复现了。

#6 - 2025-09-15 14:31 - 高峰

- 状态从新建变更为已解决

#7 - 2025-09-16 20:46 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

L2问题修复后，上海复测验证正常