

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4053

#### CU重启代码调用脚本启动

2025-09-12 13:45 - 惠帅帅

状态:	已解决	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-09-16 09:03 - 惠帅帅

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-09-16 09:05 - 惠帅帅

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从惠帅帅变更为孙浩

测试时用/run.sh能够正常启动CU进程即可

#3 - 2025-09-16 10:04 - 孙浩

- 状态从转测试变更为已解决

在9月16号打包的Rel\_3.1.3\_Pre1T5版本上使用/run.sh命令可正常启动cu进程，问题解决。