

3.0基站产品测试 - 错误 #4054

3.1.3pre1T5版本vonnr打不通

2025-09-12 17:23 - 孙浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	孙浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

【问题描述】3.1.3pre1T5版本，vonnr打不通，vonnr呼叫时终端会掉线；

The image shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list pane highlights a UEContextReleaseRequest message (No. 1357) with a red background. The packet bytes pane shows the raw data of this message, including the protocol version, source and destination ports, and the message structure. The message structure includes a procedureCode, criticality, and several protocolIEs (Item 0, Item 1, Item 2) with their respective values and criticalities.

历史记录

#1 - 2025-09-15 11:31 - 魏幸幸

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从周立伟变更为张松松
- 问题归属5GC已添加
- 问题归属已删除(CU, DU)

#2 - 2025-09-15 16:26 - 张松松

- 计划完成日期被设置为2025-09-15
- 状态从进行中变更为已解决
- 指派给从张松松变更为孙浩
- % 完成从0变更为100

问题原因：

核心网68.10环境下，之前定位调测其他问题时，误修改了pcscf的配置文件的转发配置强制使用udp，未修改回来，导致呼叫时，invite消息转发不到终端，修改回来后呼叫正常

#3 - 2025-09-15 17:17 - 孙浩

- 文件#4054问题单验证-0915.rar 已添加

68.10核心网配置修改后，vonr业务恢复正常。

#4 - 2025-09-16 09:57 - 孙浩

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

在9月16号重新打包的3.1.3pre1T5版本上对接68.10核心网，vonr可正常通话，问题关闭。

文件

vonr呼叫时终端掉线抓包截图.png	134 KB	2025-09-12	孙浩
3.1.3pre1T5版本vonr不通-0912.rar	49.1 MB	2025-09-12	孙浩
#4054问题单验证-0915.rar	2.54 MB	2025-09-15	孙浩