

基站横联 - 错误 #4072

pss上报sfn和slot不变

2025-09-16 18:26 - 马凤波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
pss上报帧号和时隙号不变，检查sniffer代码发现在timeoffset后，根据timeoffset计算帧号和时隙号，此时timeoffset已经限定在0~61440范围内。修改了下帧号和时隙号的计算位置，解决该问题。			

历史记录

#1 - 2025-09-16 19:55 - 马凤波

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-09-18 12:34 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭