

B5G_UE - 错误 #4080

UU口环境，MCS=16时，上行灌包10M，PUSCH CRC ERR10%，错包是由于调度固定参数TBSIZE=7557和RB=179导致的。

2025-09-17 10:13 - 王金伏

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-17 10:14 - 王金伏

- 主题从 UU口接口，MCS是16时，上行灌包10M，PUSCH CRC ERR10% 变更为 UU口环境，MCS=16时，上行灌包10M，PUSCH CRC ERR10%

#2 - 2025-09-18 17:31 - 高峰

TBsize 7557 固定解不对

#3 - 2025-09-19 09:56 - 王金伏

- 主题从 UU口环境，MCS=16时，上行灌包10M，PUSCH CRC ERR10% 变更为 UU口环境，MCS=16时，上行灌包10M，PUSCH CRC ERR10%，错包是由于调度固定参数TBSIZE=7557和RB=179导致的。

#4 - 2025-09-19 09:57 - 王金伏

- 状态从新建变更为进行中