

3.0基站产品测试 - 错误 #4096

[3.0产品测试]3.1.3pre1T5 射频配置-功放通道仍显示无

2025-09-18 16:48 - 刘 抒放

状态:	新建	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
问题版本：3.1.3pre1T5			
问题设备：军特4TR_26dB 整机 - 192.168.8.81			
基本配置：7D2U 下行四端双流 + 上行双端双流			
问题现象：			
3.1.3pre1T5射频配置-功放通道仍显示无			
3.1.2 大版本时就反馈过 网管/lmt获取不到功放通道配置的问题，我看问题单标注已解决，实测 3.1.3 版本仍然存在怀疑功放仍然没有获取到。			
请研发同事看下该问题，并后面补充功放数据库，以免未来的整机再次获取不到功放型号与参数。			
因原问题单研发内部关闭，已重新提bug单。			