

基站横联 - 错误 #4099

tfu调整stc和cp不一致（不影响横联板卡之间测试）

2025-09-18 17:16 - 杨晋

状态:	已解决	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-18 17:40 - 杨晋

- 主题从 tfu 调整stc和cp不一致 变更为 tfu 调整stc和cp不一致（不影响横联板卡之间测试）

自同步tfu调stc和cp不一致,pps和cpri timer没对上

#2 - 2025-09-19 18:55 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 已解决

在tfu中，修改调整的计算公式现在可以跟cp端的timer 可以一致。