

基站横联 - 错误 #4129

横联4008小板，修改IP后连接不上

2025-09-22 09:07 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-22 09:08 - 高峰

南京典格遇到4008 IP地址修改后，连接不上。
需要确认一下串口是否可以进入系统

#2 - 2025-09-23 17:25 - 高峰

ramdisc被修改，CRC校验失败；具体被修改的原因未知。
【解决方案】
1.ramdisc采用主备方案
2.uboot主分区启动不了，则将备用分区copy到主分区；
3.重新从主分区启动

#3 - 2025-09-24 15:51 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-09-24 16:27 - 战 弋戈

1. 在生成启动文件时进行备份主要image，ramdisk，dtb
这3个文件，同时会有一个image1，ramdisk1，dtb1的备份文件，都在/boot分区。同时生成md5sum校验和文件。
2. uboot启动时，先对文件进行md5校验。相等不进行复制，不相等进行复制后。重新并重新校验。
3. uboot引导image，ramdisk，dtb。