

3.0基站产品测试 - 错误 #4141

[3.0产品测试]3.1.3Pre1T5 , 基站测试峰速后无信号

2025-09-23 15:37 - 刘 抒放

状态:	新建	开始日期:	2025-09-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
问题设备：192.168.8.81 ---基站 192.168.8.170 ----网管			
问题版本：基站：3.1.3Pre1T5			
基本配置：1D3U 上下行双天线			
问题现象：上行峰速测试完毕后一段时间，基站无信号发出，功放控制也失效了。			

历史记录

#1 - 2025-09-23 17:09 - 刘 抒放

一段时间后，问题消失，待复现

文件

20250923-153635.jpg	52.6 KB	2025-09-23	刘 抒放
20250923-153617.jpg	139 KB	2025-09-23	刘 抒放