

基站横联 - 错误 #4154

双流，slot7和slot17，TB解不对

2025-09-24 17:23 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录


#1 - 2025-09-24 17:24 - 高峰

赵强接收端采数，数据异常


#2 - 2025-09-25 10:15 - 赵 强

- 文件 已添加
- 文件 已添加

1.slot7，2.ant的频域数据，幅度上看是正常的（发端）



2.频域数据异常，有的sym前8个RB没有数据。（收端）



#3 - 2025-09-28 09:34 - 高峰
- 指派给从宋卿变更为赵强

文件

img_v3_02qe_4914f72b-7be0-4ab3-ab76-3e5cea1b501g.jpg	69.7 KB	2025-09-25	赵强
img_v3_02qe_663ee388-d59e-4764-a16b-a5f809c2cdfg.jpg	380 KB	2025-09-25	赵强